

Informacje o bezpieczeństwie - papiery ścierne i materiały ścierne

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, opracowana w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

- 1 Używaj materiałów ściernych zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta (rodzaj powierzchni, gradacja, sposób pracy).
- 2 Dobieraj odpowiednią gradację i typ materiału (papier, krążek, gąbka, włóknina, pas), aby uniknąć uszkodzenia powierzchni lub zbyt agresywnego zbierania materiału.
- 3 Stosuj środki ochrony osobistej: okulary ochronne oraz ochronę dróg oddechowych (maska przeciwpyłowa/respirator). Przy pracy maszynowej zalecane są także rękawice robocze i ochronniki słuchu.
- 4 Zapewnij dobrą wentylację i/lub odciąg pyłu. Unikaj wdychania pyłu powstającego podczas szlifowania (pył lakierniczy, metaliczny, z tworzyw, z włókna szklanego itp.).
- 5 Nie szlifuj nieznanymi powłokami bez ostrożności – pył może być drażniący lub szkodliwy. Jeśli to możliwe, zapoznaj się z informacjami producenta obrabianego materiału oraz stosuj odpowiednią ochronę.
- 6 Przy pracy maszynowej zabezpiecz obrabiany element, trzymaj dłonie z dala od części ruchomych i nie używaj luźnej odzieży ani biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez narzędzie.
- 7 Przed użyciem sprawdź stan materiału ściernego. Nie stosuj uszkodzonych, naderwanych lub zdeformowanych krążków/pasów. Upewnij się, że akcesorium jest prawidłowo zamocowane i dopuszczalne do prędkości obrotowej urządzenia.
- 8 Przed wymianą krążka/pasa/arkusza w elektronarzędziu odłącz urządzenie od zasilania lub wyjmij akumulator.
- 9 Unikaj przegrzewania powierzchni: nie dociskaj nadmiernie, kontroluj obroty i czas pracy. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić lakier, tworzywa lub elementy klejone.
- 10 Trzymaj porządek w miejscu pracy. Pył osiadający na podłodze i elementach wnętrza warsztatu może zwiększać ryzyko poślizgnięcia oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
- 11 Nie używaj sprężonego powietrza do „wydmuchiwania” pyłu z odzieży i stanowiska pracy. Preferuj odkurzanie (np. odkurzacz przemysłowy) i bezpieczne zbieranie pyłu.
- 12 Przechowuj materiały ścierne w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury, najlepiej na płasko. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt.